

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY NHÔM ĐẮK NÔNG - TKV

Số: 3006/DNA-ATMT

V/v: Cung cấp báo giá Dịch vụ bảo dưỡng
ổ khóa 46 nguồn phóng xạ Cs137 tại Công
ty Nhôm Đắc Nông - TKV năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ Bức xạ

Công ty Nhôm Đắc Nông - TKV (DNA) trân trọng cảm ơn các nhà cung cấp đã quan tâm, phối hợp, hỗ trợ DNA trong thời gian vừa qua; Hiện nay, DNA đang triển khai kế hoạch bảo dưỡng ổ khóa 46 nguồn phóng xạ Cs137 tại DNA năm 2025 (chi tiết nội dung công việc tại Phụ lục kèm theo Công văn này).

DNA kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá dịch vụ bảo dưỡng ổ khóa nguồn phóng xạ gửi về Công ty Nhôm Đắc Nông - TKV. Quý nhà cung cấp quan tâm xin gửi báo giá về một trong hai địa chỉ sau đây trước ngày 15/9/2025:

- Địa chỉ 1: Phòng An toàn - Môi trường, Công ty Nhôm Đắc Nông - TKV, Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Tỉnh Lâm Đồng đối với bản giấy.

- Địa chỉ 2: Email: dnaatmt@gmail.com đối với file điện tử.

Khi báo giá, các đơn vị lưu ý những nội dung sau đây: Giá dịch vụ đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan và thuế VAT. Số lượng báo giá: 01 bản gốc, loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng. Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử do Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân cấp (có công chứng). Trường hợp nhà cung cấp gửi trực tiếp báo giá tại văn phòng của DNA vui lòng mang theo giấy giới thiệu, CCCD của người gửi để làm thủ tục giao nhận. Nhà cung cấp muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Ông Đào Xuân Trung - Trưởng phòng An toàn - Môi trường theo số: 0914 777 981. Với các nội dung trên, rất mong các nhà cung cấp phối hợp thực hiện.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website công ty (đăng tải);
- Lưu: VT, ATMT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Tiến Dũng

PHỤ LỤC*(Kèm theo Công văn số: 3006/DNA-ATMT ngày 04 tháng 9 năm 2025)*

STT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng
1	Tháo bộ phận bảo vệ nguồn phóng xạ bao gồm xích sắt và vỏ bảo vệ	Nguồn	46
2	Chụp ảnh lại thông tin nguồn phóng xạ	Nguồn	46
3	Tháo nguồn khỏi giàn lắp đặt, cô lập nguồn	Nguồn	46
4	Đặt nguồn vào thùng chứa phóng xạ	Nguồn	46
5	Tháo khóa, bộ phận chứa nguồn	Nguồn	46
6	Vệ sinh, ngâm hóa chất tẩy gỉ sét lần 1 tất cả chi tiết	Nguồn	46
7	Vệ sinh, ngâm hóa chất tẩy gỉ sét lần 2 tất cả chi tiết	Nguồn	46
8	Vệ sinh lần cuối tất cả chi tiết	Nguồn	46
9	Lắp ráp lại hoàn thiện, tra chìa khóa thao tác cơ cấu linh hoạt	Nguồn	46
10	Vệ sinh vỏ bảo vệ	Nguồn	46
11	Sơn lại vỏ bảo vệ	Nguồn	46
12	Lắp lại hệ thống	Nguồn	46
13	Kiểm tra tín hiệu sau cùng	Nguồn	46