

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY NHÔM ĐẮK NÔNG - TKV
Số: 342/DNA-ATMT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Nông, ngày 11 tháng 02 năm 2025

V/v: Cung cấp báo giá Dịch vụ kiểm xạ môi trường làm việc và đo kiểm độ rò rỉ của các nguồn phóng xạ, máy Xray, Kiểm định, hiệu chuẩn máy đo bức xạ cầm tay và đánh giá, kiểm soát hoạt độ phóng xạ tối thiểu để thực hiện công việc bức xạ tại Nhà Máy Alumin năm 2025

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ Bức xạ

Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV trân trọng cảm ơn các nhà cung cấp dịch vụ đã quan tâm đến thông báo mời báo giá của Công ty chúng tôi;

Để có cơ sở lập Kế hoạch kiểm xạ môi trường làm việc và đo kiểm độ rò rỉ của các nguồn phóng xạ, máy Xray, kiểm định, hiệu chuẩn máy đo bức xạ cầm tay và đánh giá, kiểm soát hoạt độ phóng xạ tối thiểu để thực hiện công việc bức xạ tại Nhà Máy Alumin năm 2025. Kính mong các đơn vị có chức năng cung cấp các dịch vụ Bức xạ gửi báo giá về Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV thông qua phòng An toàn - Môi trường. Địa chỉ: thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông. Thời gian trước ngày 20/02/2025 (*chi tiết có Phụ lục kèm theo Công văn này*).

Khi báo giá, các đơn vị lưu ý những nội dung sau đây: Giá dịch vụ đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan và thuế VAT. Số lượng báo giá: 01 bản gốc, loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng. Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử do Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân cấp (có công chứng).

Với các nội dung trên, rất mong các nhà cung cấp phối hợp thực hiện.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, ATMT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Tiến Dũng

M.S.C.N: 5700100256
CH
T
C
KHO
C
Đ

Phụ lục

(Kèm theo Công văn số: 342/DNA-ATMT ngày 11 tháng 2 năm 2025)

STT	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
01	Kiểm xạ môi trường làm việc các nguồn phóng xạ	Nguồn	46	
02	Kiểm xạ môi trường làm việc máy phát tia (X).	Máy	02	
03	Đo kiểm rò rỉ, kiểm tra nhiệm bản bề mặt của các nguồn phóng xạ Cs137	Nguồn	46	
04	Đánh giá và kiểm soát hoạt độ phóng xạ tối thiểu để thực hiện công việc bức xạ tại nhà máy Alumin.	Nguồn	46	
05	Kiểm định, hiệu chuẩn máy đo bức xạ cầm tay.	Máy	03	

